



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (51.)


TREKHAAK N°: 204

voor: FORD ORION + ESCORT Berline

SAMENSTELLING :

1 veiligheidsschakel	(*)
1 trekhaak	
1 bolstuk T43 of T35 escamotable (*)	
of trekstuk met bolhouder+bol 50mm.	
4 bouten M12 x40	(*)
6 moeren met bouten M10-80 (B-B'-C-D)	
1 moer met bout M10-90 (A)	
1 verhoogd rondsel 60-16/55 (C)	
1 verhoogd rondsel 60-16/52 (D)	
4 buisjes 24/16-51 (B-B') 1 buisje 20/13-57 (A)	
1 rondsel 40-12-4 (A)	
2 monteerstukken -g (B-B')	
7 borgrondsels 10 mm (A-B-B'-C-D)	
4 borgrondsels Ø 12 mm (E)	

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Bekleding koffer wegnemen.
- 2/ Montagepunt A van trekhaak past met boring in steunstuk van sleepoog. Bijgeleverd buisje in steunaanbrengen op boring, bout en rondsel via zijkant plaatsen. B en B' passen met gaten in chassisbalk, geperforeerd in bovenkant. Deze gaten met hamer doorslaan ; B' moet echter nog doorboord worden in de onderkant (\varnothing 10,5). Hierin de bijgeleverde buisjes brengen en monteerstukken -g met bouten via koffer plaatsen.
- 3/ Trekhaak plaatsen met : A en B op hierboven vermelde punten ; C en D op voorziene gaten in onderkant chassis ; deze doorboren tot in laadruimte (\varnothing 10,5) en daarna deze gaten enkel in bovenplaat vermeerderen tot \varnothing 17 om de verhoogde rondsels te kunnen plaatsen.
- 4/ Bouten en rondsels plaatsen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Kofferbekleidung terug aanbrengen. (zie ommezijde)

ATTELAGE N°: 204


pour: FORD ORION + ESCORT Berline

COMPOSITION :

1 anneau de sécurité	(*)
1 attelage	
1 tige-boule T43 ou T35 escamotable (*)	
ou support-équerre+équerre+boule 50mm.	
4 boulons M12x40	(*)
6 écrous avec boulons M10-80 (B-B'-C-D)	
1 écrou avec boulon M10-90 (A)	
1 rondelle rehaussée 60-16/55 (C)	
1 rondelle rehaussée 60-16/52 (D)	
4 buselures 24/16-51 (B-B')	
1 buselure 20/13-57(A) 1 rondelle 40-12-4 (A)	
2 pièces de montage -g (B-B')	
7 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-B'-C-D)	
4 rondelles de sécurité Ø 12 (E)	

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la couverture du coffre.
 - 2/ Point de montage A de l'attelage va avec le forage dans la pièce-support de l'anneau de traction. Mettre le tuyau y livré dans le support au forage ; placer le boulon et la rondelle via le côté ; B et B' vont avec les trous dans le poutre de chassis perforé dans le dessus. Percer ces trous avec un marteau ; mais forer B' (\varnothing 10,5) dans le dessous. Placer ici les tuyaux y livrés et les pièces de montage -g avec les boulons via le coffre.
 - 3/ Positionner l'attelage avec : A et B sur les points mentionnés ci-dessus ; C et D sur les trous prévus dans le dessous du chassis ; forer ces trous jusque dans le coffre (\varnothing 10,5) et après agrandir ces trous seulement dans la tôle dessus jusqu'au \varnothing 17 pour pouvoir placer les rondelles rehaussées.
 - 4/ Placer les boulons avec les rondelles. Monter le * et bien serrer le tout.
 - 5/ Remettre la couverture du coffre.
- (voir au verso)



De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.