

Samenstelling

1 trekhaak ref.1200	
1 flens bol 50T	
2 bouten M10-90 + moeren	
2 bouten M10-110 + moeren	
4 bouten M12-45/1.5	
2 bouten M12-35 + moeren	
2 bouten M12-35	
2 bouten M16-45 + moeren	
4 rondsels 40-12-4	
2 buisjes (-g) dia.21-5/70	
2 buisjes (-f) dia.16-2/63	
2 monteerstukken (-e)	
4 borrorondels 10mm	
8 borgrondels 12mm	
2 borrorondels 16mm	
1 veiligheidschakel 50T	

Composition

1 attelage ref.1200	
1 boule à bourraset 50T	
2 boutons M10-90 + écrous	
2 boutons M10-110 + écrous	
4 boutons M12-45/1.5	
2 boutons M12-35 + écrous	
2 boutons M12-35	
2 boutons M16-45 + écrous	
4 rondelles 40-12-4	
2 entretoises (-g) dia.21-5/70	
2 entretoises (-f) dia.16-2/63	
2 pièces de montage (-e)	
4 rondelles de strelé 10mm	
8 rondelles de strelé 12mm	
2 rondelles de strelé 16mm	
1 anneau de sécurité 50T	

Montagehandleiding

1/ Reservewiel wegnemen.

2/ Plaats de monterestukken (-e) met de punten (A) op de voorziene schroefboringen in het chassis, breng de bouten in en lichtjes vastzetten. Boor rechtsover punt (B) aan de binnenzijde van het chassis een boring van dia.16.5mm (boring ligt in midden van dwarsbalk), breng de buisjes met bouten en rondsels langs de binnenzijde in het chassis. Boor nu de punten (C) met 10.5mm en plaats de buisjes via de openingen achteraan in het chassis ,breng de bouten en rondsels aan .

3/ Plaats de trekhaak met de punten (D-D') op (D-D') van de stukken (-e), breng de bouten in en alles_degelijk aanspannen.

4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen. Reservewiel terugplaatsen.


Manuel de montage

1/ Enlever la roue de recharge.

2/ Mettre les pièces de montage (-e) avec les points (A) sur les trous filetés prévus dans le chassis, serrer légèrement. Forer un trou dia.16.5mm juste en face du Point (B) à l'intérieur du chassis. Mettre les entretoises (-f) dans les trous et mettre les boutons et rondelles . Forer les points (C) (dia.10.5mm) et mettre les entretoises (-g) dans le chassis par les ouverture à l'arrière du chassis, mettre les boutons et rondelles .

3/ Monter l'attelage avec les points (D-D') sur (D-D') de les pièces (-e) et mettre tous les boutons , bien serrer le tout.

4/ Monter (*) et bien serrer le tout. Remettre la roue de recharge.



N.B. Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

GDW N.V.

Hoogmolenweg 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32(0)56/60.42.12

Fax

32(0)56/60.01.93